

下立地区

舟子川付近



見通しが悪く、危険。

東山公園下の橋



片側にしか手すり・転落防止パイプが
付いていない橋のため、用水への転落の危険有り。
ロック付きの扉だが誰でも簡単に開ける事ができ渡れる。

下立 5 区舟子橋付近



工事看板などで車が来ているのが見えない。

下立 5 区舟子川自転車通学路交差点



横断する時、車が見えないので危険。

下立 3 区神社付近



遮断機がない。

市道下立 5 区



ガードレールまたはガードパイプがないので、
落差のある用水へ転落の恐れがあり危険。

市道下立 5 区



道路が S 字カーブで見通しが悪い、
特に歩道が狭く、冬期間は除雪されないので、
更に幅員が狭くなり車道を歩行するので危険。

下立 4 区交差点



交差点の見通しが悪く、
車の往来がわかりにくい。

下立 4 区 S 字カーブ



S 字カーブ道路と用水との落差があり、
自転車に乗ったまま転落した事例がある。

下立 3 区神社石碑



滑るので危険。

旧農協倉庫横の川



蓋のない箇所があり、転落の恐れがある。

下立駅付近



踏切横の用水が深く、明渠になっている。

下立2区水路



3年計画で改修工事がすすめられており、
26年秋完了予定。川幅も広い上、
改修後は、勾配がつけられるため流れが急になる。

下立1区貯水池



フェンスの無い箇所があり、
乗り越えることも可能なので危険

下立1区交差点



変則的な交差点の為、見通しが悪い。

山林道入口・仁王堂川



電気柵設置(危険看板が小さいので分かりにくい)

仁王堂川



仁王堂川の用水看板が古くなり、見えにくくなっている。

合口用水入口



合口用水入口一部明渠になっているところがある。