

内山地区

内山2区 遮断機のない踏切



道が狭く、カーブしており見通しが悪い。
踏切に遮断機が設置されていない。

内山3区 旧宇奈月小学校付近の用水・道路



道幅が狭い。
道路の両脇に側溝があるが、
草に覆われており見にくい。

音沢の交差点



交差点でよく横が見えないため、
車が来たかわからない。
また、一旦停止をしない車や、
合図を出さずに曲がる車がいる。

内山2区 内山駅付近 T字路



車同士がすれ違えないほど道幅が狭い。
カーブがあるT字路で、見通しが悪い。

内山4区 用水



道路沿いに柵はしてあるが、
横道は入る部分に柵がない箇所がたくさんある。
川底までかなりの深さがある。

内山2区 T字路



道幅が狭く、見通しが悪い。

内山2区 常照寺付近の T字路



道幅が狭く、見通しが悪い。

内山2区 内山駅付近用水



柵のない部分があり、
高さも深さもあり危険である。
雨の日には川の流力が強い。

内山5区 内山住宅から宇奈月庁舎付近



道幅が狭く、見通しが悪い。
車通りがとても多い。
通学バスの乗る場所まで歩道がない。
見通しが悪いが飛び出し注意の看板がなく、
横断歩道が設置されていない。

内山住宅～県道



交通量が多く、歩道が狭い。

内山駅前



高さがあるのに柵がない。